



Прайс-лист электросварных фитингов



Наименование товара	Цена, руб. с учётом НДС	
	SDR 11	SDR 17
МУФТА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ 		
Муфта ПЭ100 d 20 мм э/с	269,33	-
Муфта ПЭ100 d 25 мм э/с	312,80	-
Муфта ПЭ100 d 32 мм э/с	292,95	-
Муфта ПЭ100 d 40 мм э/с	304,29	-
Муфта ПЭ100 d 50 мм э/с	459,27	-
Муфта ПЭ100 d 63 мм э/с	438,48	-
Муфта ПЭ100 d 75 мм э/с	755,06	-
Муфта ПЭ100 d 90 мм э/с	828,77	-
Муфта ПЭ100 d 110 мм э/с	1 024,38	897,75
Муфта ПЭ100 d 125 мм э/с	1 389,15	-
Муфта ПЭ100 d 140 мм э/с	1 746,36	-
Муфта ПЭ100 d 160 мм э/с	1 861,65	1 657,53
Муфта ПЭ100 d 180 мм э/с	2 778,30	-
Муфта ПЭ100 d 200 мм э/с	3 732,75	3 442,64
Муфта ПЭ100 d 225 мм э/с	3 917,97	3 669,44
Муфта ПЭ100 d 250 мм э/с	7 484,40	6 756,75
Муфта ПЭ100 d 280 мм э/с	8 443,58	7 560,00
Муфта ПЭ100 d 315 мм э/с	10 584,00	9 365,90
Муфта ПЭ100 d 355 мм э/с	19 803,42	17 955,00
Муфта ПЭ100 d 400 мм э/с	22 680,00	20 045,34
Муфта ПЭ100 d 450 мм э/с	37 800,00	33 075,00
Муфта ПЭ100 d 500 мм э/с	47 261,34	29 313,90
Муфта ПЭ100 d 560 мм э/с	65 285,33	62 999,37
Муфта ПЭ100 d 630 мм э/с	79 799,06	61 425,00
Муфта ПЭ100 d 710 мм э/с	207 900,00	159 752,25
Муфта ПЭ100 d 800 мм э/с	310 054,50	185 168,03
Муфта ПЭ100 d 900 мм э/с	197 619,61	183 786,24
Муфта ПЭ100 d 1000 мм э/с	407 559,91	305 202,62
Муфта ПЭ100 d 1200 мм э/с	-	470 814,91

Наименование товара	Цена, руб. с учётом НДС
<p>ПЕРЕХОД ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ</p> 	SDR 11
Переход ПЭ100 d 25x20 мм э/с	520,70
Переход ПЭ100 d 32x20 мм э/с	520,70
Переход ПЭ100 d 32x25 мм э/с	520,70
Переход ПЭ100 d 40x20 мм э/с	893,03
Переход ПЭ100 d 40x25 мм э/с	893,03
Переход ПЭ100 d 40x32 мм э/с	893,03
Переход ПЭ100 d 50x25 мм э/с	979,97
Переход ПЭ100 d 50x32 мм э/с	979,97
Переход ПЭ100 d 50x40 мм э/с	979,97
Переход ПЭ100 d 63x25 мм э/с	1 086,75
Переход ПЭ100 d 63x32 мм э/с	1 005,48
Переход ПЭ100 d 63x40 мм э/с	1 005,48
Переход ПЭ100 d 63x50 мм э/с	1 005,48
Переход ПЭ100 d 75x50 мм э/с	1 657,74
Переход ПЭ100 d 75x63 мм э/с	1 326,78
Переход ПЭ100 d 90x50 мм э/с	1 631,07
Переход ПЭ100 d 90x63 мм э/с	1 631,07
Переход ПЭ100 d 90x75 мм э/с	1 675,49
Переход ПЭ100 d 110x63 мм э/с	2 177,28
Переход ПЭ100 d 110x75 мм э/с	2 551,50
Переход ПЭ100 d 110x90 мм э/с	2 198,07
Переход ПЭ100 d 125x63 мм э/с	3 403,89
Переход ПЭ100 d 125x90 мм э/с	3 071,25
Переход ПЭ100 d 125x110 мм э/с	3 071,25
Переход ПЭ100 d 140x125 мм э/с	3 614,63
Переход ПЭ100 d 160x90 мм э/с	4 267,62
Переход ПЭ100 d 160x110 мм э/с	4 267,62
Переход ПЭ100 d 160x125 мм э/с	4 436,78
Переход ПЭ100 d 160x140 мм э/с	4 287,70
Переход ПЭ100 d 180x125 мм э/с	7 938,00
Переход ПЭ100 d 200x110 мм э/с	7 966,19
Переход ПЭ100 d 200x125 мм э/с	9 261,00
Переход ПЭ100 d 200x160 мм э/с	23 903,78

Наименование товара	Цена, руб. с учётом НДС
ПЕРЕХОД ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ 	SDR 11
Переход ПЭ100 d 200x180 мм э/с	23 903,78
Переход ПЭ100 d 225x160 мм э/с	23 963,31
Переход ПЭ100 d 225x180 мм э/с	23 963,31
Переход ПЭ100 d 225x200 мм э/с	32 049,68
Переход ПЭ100 d 250x180 мм э/с	32 290,65
Переход ПЭ100 d 250x200 мм э/с	38 459,61
Переход ПЭ100 d 250x225 мм э/с	38 459,61
Переход ПЭ100 d 280x200 мм э/с	23 897,65
Переход ПЭ100 d 280x225 мм э/с	23 704,92
Переход ПЭ100 d 280x250 мм э/с	23 713,14
Переход ПЭ100 d 315x225 мм э/с	34 882,86
Переход ПЭ100 d 315x250 мм э/с	51 519,51
Переход ПЭ100 d 315x280 мм э/с	51 519,51
МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПЭ-ЛАТУНЬ 	SDR 11
Муфта ПЭ100 d 20x1/2" вн. резьба	1697,22
Муфта ПЭ100 d 25x3/4" вн. резьба	1984,50
Муфта ПЭ100 d 32x1" вн. резьба	2046,87
Муфта ПЭ100 d 40x1 1/4" вн. резьба	2765,07
Муфта ПЭ100 d 50x1 1/2" вн. резьба	3754,49
Муфта ПЭ100 d 63x2" вн. резьба	4314,87
Муфта ПЭ100 d 75x2 1/2" вн. резьба	9369,68
Муфта ПЭ100 d 90x3" вн. резьба	11469,47
Муфта ПЭ100 d 110x4" вн. резьба	16639,56
Муфта ПЭ100 d 20x1/2" н. резьба	1425,06
Муфта ПЭ100 d 25x3/4" н. резьба	1713,29
Муфта ПЭ100 d 32x1" н. резьба	1884,33
Муфта ПЭ100 d 40x1 1/4" н. резьба	2765,07
Муфта ПЭ100 d 50x1 1/2" н. резьба	3754,49
Муфта ПЭ100 d 63x2" н. резьба	4314,87
Муфта ПЭ100 d 75x2 1/2" н. резьба	9369,68
Муфта ПЭ100 d 90x3" н. резьба	11469,47
Муфта ПЭ100 d 110x4" н. резьба	16639,56

Наименование товара	Цена, руб. с учётом НДС
ЗАГЛУШКА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ 	SDR 11
Заглушка ПЭ100 d 20 мм э/с	498,96
Заглушка ПЭ100 d 25 мм э/с	522,59
Заглушка ПЭ100 d 32 мм э/с	532,98
Заглушка ПЭ100 d 40 мм э/с	652,05
Заглушка ПЭ100 d 50 мм э/с	920,43
Заглушка ПЭ100 d 63 мм э/с	920,43
Заглушка ПЭ100 d 75 мм э/с	1 360,80
Заглушка ПЭ100 d 90 мм э/с	1 901,34
Заглушка ПЭ100 d 110 мм э/с	2 079,00
Заглушка ПЭ100 d 125 мм э/с	3 457,76
Заглушка ПЭ100 d 140 мм э/с	4 310,15
Заглушка ПЭ100 d 160 мм э/с	3 873,56
Заглушка ПЭ100 d 180 мм э/с	4 854,47
Заглушка ПЭ100 d 200 мм э/с	9 846,90
Заглушка ПЭ100 d 225 мм э/с	16 022,48
Заглушка ПЭ100 d 250 мм э/с	21 154,77
Заглушка ПЭ100 d 280 мм э/с	30 945,92
Заглушка ПЭ100 d 315 мм э/с	36 496,85
ОТВОД ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ 30° 	SDR 11
Отвод ПЭ100 30° d 90 мм э/с	2 990,93
Отвод ПЭ100 30° d 110 мм э/с	3 209,22
Отвод ПЭ100 30° d 160 мм э/с	10 681,34

ANDER

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

и, - # - /
> # ! / , (- 54, & / < (&



» % & (& / (,	É & U , 1 X - 18
Á « ^a « _{1/2} É » Ī ± 1/2 Ā 1/2 ^a ¥ « ⁻ Ç Ā « ⁻ Ī Ñ , « ¶ Ā Ā 1/2 Ā □ Ā » 1/2 ± » □ ¶ □ Ā □ □ Ā ¥ 1/2 ¶	SDR 11
Á # (8 & < (/ (4 , < ĵ Ī ĩ ĩ / & (ĩ ĩ ĩ 85 ĩ ĩ = 9	7997,54
Á # (8 & < (/ (4 , < ĵ Ī ĩ ĩ ĩ ĩ ĩ 5 ĩ ò ĩ %	57302,91
Á # (8 & < (/ (4 , < ĵ Ī ĩ ĩ ĩ ĩ ĩ 5 ĩ ĩ ĩ %	82642,14
Á # (8 & < (/ (4 , < ĵ Ī ĩ ĩ ĩ ĩ ĩ 15 ĩ ĩ % %	5795,69
Á # (8 & < (/ (4 , < ĵ Ī ĩ ĩ ĩ ĩ ĩ 5 ò ĩ % %	5795,69
Á # (8 & < (/ (4 , < ĵ Ī ĩ ĩ ĩ ĩ ĩ 5 ĩ ĩ % %	5795,69
Á # (8 & < (/ (4 , < ĵ Ī ĩ ĩ ĩ ĩ ĩ 5 ò ĩ % %	5795,69
Á # (8 & < (/ (4 , < ĵ Ī ĩ ĩ ĩ ĩ ĩ 5 ò ĩ % %	9327,15
Á # (8 & < (/ (4 , < ĵ Ī ĩ ĩ ĩ ĩ ĩ 5 ĩ ĩ % %	9327,15
Á # (8 & < (/ (4 , < ĵ Ī ĩ ĩ ĩ ĩ ò ĩ 5 ĩ ĩ % %	7687,58
Á # (8 & < (/ 4 (< ĵ Ī ĩ ĩ ĩ ĩ ò ĩ 5 ò ĩ % % - (/	7687,58
Á # (8 & < (/ (4 , < ĵ Ī ĩ ĩ ĩ ĩ ò ĩ 5 ò ĩ % %	19548,27
Á # (8 & < (/ (4 , < ĵ Ī ĩ ĩ ĩ ĩ ò ĩ 5 ĩ ĩ % %	19655,06
Á # (8 & < (/ (ĩ ĩ ĩ 5 ĩ ĩ ĩ ĩ ĩ - (/ / & (8	9364,95
Á # (8 & < (/ (4 , < ĵ Ī ĩ ĩ ĩ ĩ ĩ 5 ò ĩ % %	9364,95
Á # (8 & < (/ (4 , < ĵ Ī ĩ ĩ ĩ ĩ ĩ 5 ò ĩ % %	11340,00
Á # (8 & < (/ (4 , < ĵ Ī ĩ ĩ ĩ / & (ĩ ĩ ĩ 85 ĩ ĩ = 9	14895,09
Á # (8 & < (/ (4 , < ĵ Ī ĩ ĩ ĩ ĩ ĩ 5 ĩ ò ĩ %	71744,40
Á # (8 & < (/ (4 , < ĵ Ī ĩ ĩ ĩ ĩ ĩ 5 ĩ ĩ ĩ %	106142,40
Á # (8 & < (/ (4 ĩ ò ĩ < 5 ĩ ĩ ĩ ĩ ĩ ĩ ĩ ĩ ĩ 8 - /	13419,00
Á # (8 & < (/ (4 ĩ ò ĩ < 5 ĩ ĩ ĩ ĩ ĩ ĩ ĩ ĩ ĩ (/ / &	15403,50
Á # (8 & < (/ (4 ĩ ò ĩ < 5 ĩ ĩ ĩ ĩ ĩ ĩ ĩ ĩ ĩ (/ / &	18049,50
Á # (8 & < (/ (4 ò ĩ ĩ 5 ò ĩ ĩ ĩ ĩ ĩ ĩ ĩ ĩ ĩ 8 - /	14119,25
Á # (8 & < (/ (4 , < ĵ Ī ĩ ĩ ĩ ò ĩ 5 ĩ ò ĩ %	90545,18
Á # (8 & < (/ (4 , < ĵ Ī ĩ ĩ ĩ ò ĩ 5 ĩ ĩ ĩ %	116666,87
Á # (8 & < (/ (4 ò ĩ ĩ ĩ ĩ ĩ ĩ ĩ ĩ ĩ ò ĩ (- // / > &	23625,00
Á # (8 & < (/ (4 ò ĩ ĩ ĩ ĩ ĩ ĩ ĩ ĩ ĩ ò ĩ (/ / &	26932,50
Á # (8 & < (/ (4 ò ĩ ĩ ĩ ĩ ĩ ĩ ĩ ĩ ĩ ò ĩ (/ / &	26932,50

Ž ĩ - A * , - / # & & A ! / # (- & 4 (% % - 6 A / U ! , (@ : & A (- A / & 4 (, % 6 (& & < 5 , ! / , &
* 1 # 8 & ((4 , / (U (* , # A % (* (# (& A % Ā / / = ò ĩ ó - ĩ • Š , & - ! ((! (! - Ā Ç

